

Abb.6.5-1: Normiertes DTKF der fallenden Ausgangsflanke.
Gatter SYNEG.




Abb.6.7-1: Unsymmetrie beider Flankenrichtungen beim 6-fach NAND NA6. Die Normierungsflankensteilheit f_{Sx} ist die der Sprungantwort der Flankenrichtung unter dem aktuellen Lastfaktor. Gatterdaten in Anl.6.